

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВОСТОЧНЫЙ»
(ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»)

Мотивированное мнение выборного
органа первичной профсоюзной организации
учтено (протокол от 31.08.2018 № 2)

Председатель первичной профсоюзной
организации

М.А. Войлоков

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»

от 31.08.2018 № 142/21

Директор

А.А. Гурченкова

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

ИОТ – 081- 2018

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К работе слесарем – сантехником допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
- 1.2. При нахождении на территории ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» выполнять следующие правила:
 - Не открывать двери электрошкафов, крышек магнитных пускателей, не прикасаться к клеммам, электропроводам, к арматуре общего освещения, не становиться на электрокабели, проложенные на территории;
 - Не включать и не останавливать (кроме аварийных и несчастных случаев) механизмы, машины, станки и агрегаты, работа на которых не поручена;
 - Не отвлекать посторонними разговорами работающих товарищей.
- 1.3. В случае травматизма или недомогания немедленно прекратить работу, известить об этом главного инженера и обратиться в медпункт.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Надеть спецодежду, застегнуться на все пуговицы. Волосы должны быть убраны под головной убор.
- 2.2. Проверить состояние рабочего места. Рабочее место содержится в чистоте и порядке, а выполняемая работа обеспечена всем необходимым: исправным инструментом и приспособлениями. Лишние детали, материал, инструмент должны быть убраны.

- 2.3. Проверить состояние молотков и кувалд. Молотки и кувалды должны иметь выпуклую поверхность бойка, не косую, не сбитую и без трещин. Ручки должны быть без отцепов, наколов, трещин и обязательно заклинены в молотке.
- 2.4. Проверить состояние напильников, ножовок. Напильники, отвертки, ножовки и т.д. должны обязательно иметь деревянные ручки, хорошо насаженные, без трещин и гладкие. Зубила, керны, обжимы не должны иметь трещин, заусениц в виде разбитых шляпок. Бойки должны быть заправлены, гаечные ключи – соответствовать размерам гаек и болтов. Отверстия должны выбираться по ширине и толщине согласно размерам шлица шурупа или винта.
- 2.5. Проверить состояние штепселей, розеток и шланговых проводов.
- 2.6. Разложить инструменты на верстаке в строгом порядке.
- 2.7. Проверить устойчивость верстака, надежно закрепить на нем тиски, губы тисков должны иметь насечку.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. При работе с зубилом или крейцмейселем надевать защитные очки.
- 3.2. Не выбивать сломанный метчик зубилом или крейцмейселем.
- 3.3. Не сдвигать с обрабатываемой детали опилки.
- 3.4. Устанавливать деталь в тисках надежно, чтобы деталь не могла выскочить при обработке. При рубке направлять отлетающие куски материала на щит или в сторону от работающих.
- 3.5. При зажиме гаек, ключей не ударять по ключу молотком, не удлинять ключ трубой.
- 3.6. При использовании пневматических или электрических приборов убедиться в их исправности.
- 3.7. При работе с электродрелью надевать резиновые перчатки.
- 3.8. При работе с паяльником напряжением 127, 220 В проверять заземление.
- 3.9. Проверять электропровод и штепсель электроинструментов, они должны иметь исправную изоляцию.
- 3.10. При работе пневмоинструментом надежно закреплять шланг к инструменту и трубопроводу.
- 3.11. При работе на наждачных точилах убедиться в их исправности. Станок должен иметь: ограждение, экран, упор, исправное освещение и блокировку. Наждачный круг должен иметь вращение сверху вниз, не должен иметь трещин, выбоин, биения.
- 3.12. Не затачивать больших деталей, может разорваться круг.
- 3.13. При работе на сверлильном станке ознакомиться с инструкцией работы на станке.
- 3.14. При ремонте водопровода или канализации проверить водопроводную сеть, отключить ремонтируемые участки, вывесить на задвижках и вентилях знак **«Не включать, ремонт»**.
- 3.15. При получении незнакомой работы получить дополнительный специальный инструктаж.

3.16. Запрещается:

- Работать неисправным инструментом;
- Производить заточку инструмента при неисправном круге;
- Оставлять заточной станок работающим;
- Оставлять включенными в сеть электроинструменты и другие потребители тока;
- Не доверять работу паяльной лампой, электроинструментом и на станке посторонним лицам;
- Не работать со шнуром и вилкой, имеющими повреждения передвижных токоприемников.


4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. При отключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.
- 4.2. При возникновении неисправности в работе станка, поломке режущего инструмента, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, выключить станок и сообщить главному инженеру или дежурному администратору ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».
- 4.3. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок сообщить главному инженеру или дежурному администратору ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».
- 4.4. Приступить к тушению очага возгорания углекислотным порошковым огнетушителем или песком.
- 4.5. При получении травмы сообщить об этом главному инженеру или дежурному администратору ДТДиМ «Восточный», оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Отключить электроинструменты, заточной и сверлильный станок.
- 5.2. Привести в порядок станок и верстак.
- 5.3. Убрать все инструменты на место.
- 5.4. Доложить о выполненной работе и ее окончании непосредственному руководителю.

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по безопасности  Войлоков М.А.

Специалист по охране труда  Титаренко И.М.

