

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВОСТОЧНЫЙ»
(ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»)

Мотивированное мнение выборного
органа первичной профсоюзной организации
учтено (протокол от 29.08.2018 № 2)

Председатель первичной профсоюзной
организации

М.А. Войлоков

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»

от 31.08.2018 № 149/21

Директор

А.А. Гурченкова

ИНСТРУКЦИЯ

По охране труда при работе на настольном токарном станке по металлу

ИОТ-068-2018

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1. К самостоятельной работе на настольном токарном станке по металлу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и технике безопасности, имеющие 1-ю группу по электробезопасности. Обучающиеся к работе на настольном токарном станке допускаются только под непосредственным контролем педагога дополнительного образования.
- 1.2. Опасные производственные факторы:
 - движущиеся части станка;
 - отсутствие ограждения приводного ремня, защитного кожуха патрона и защитного экрана;
 - неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса.
- 1.3. При работе на настольном токарном станке используются защитные очки.

2. ТРЕБОВАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Проверить наличие и надежность крепления защитного кожуха станка.
- 2.2. Разложить инструменты и заготовки в установленном порядке на столе.
- 2.3. Прочно закрепить обрабатываемую деталь.

3. ТРЕБОВАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Не наклонять голову близко к патрону и вращающейся детали.
- 3.2. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через вращающиеся части станка.
- 3.3. Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.
- 3.4. Не облакачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или заготовки.
- 3.5. Не охлаждать обрабатываемую деталь с помощью тряпки или протирочных концов.
- 3.6. Не останавливать станок путем торможения патрона рукой.
- 3.7. Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.


4. ТРЕБОВАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ


- 4.1. При отключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.
- 4.2. При неисправности заземления корпуса станка прекратить работу и выключить станок.
- 4.3. При загорании электрооборудования станка немедленно выключать станок, эвакуировать обучающихся, сообщить об этом администрации ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» и приступить к тушению возгорания первичными средствами пожаротушения.
- 4.4. При получении травмы сообщить руководителю структурного подразделения или администрации ГБОУДО ДТДиМ «Восточный», если пострадал ребенок – сообщить родителям. Оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить с сопровождающим в лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Выключить станок.
- 5.2. Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.
- 5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.
- 5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место.
- 5.5. Тщательно вымыть руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по безопасности  Войлоков М.А.

Специалист по охране труда  Титаренко И.М.