

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВОСТОЧНЫЙ»
(ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»)

Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации учтено (протокол от 20.07.2018 № 2)

Председатель первичной профсоюзной организации

----- М.А. Войлоков



УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»

от 31.08.2018 № 147/21

Директор

----- А.А. Гурченкова



ИНСТРУКЦИЯ

ПРИ РАБОТЕ С ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ И ПРОЕКЦИОННОЙ АППАРАТУРОЙ

ИОТ – 096 - 2018

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе с осветительной и проекционной аппаратурой допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда, освоившие безопасные приёмы и методы ведения работ. К работе с осветительной и проекционной аппаратурой обучающиеся не допускаются.

1.2. Работник должен:

- 1.2.1 Правильно применять индивидуальные и коллективные средства защиты;
- 1.2.2 Соблюдать требования производственной санитарии;
- 1.2.3 Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»;
- 1.2.4 Соблюдать требования противопожарной безопасности и электробезопасности установленные в ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»;
- 1.2.5 Знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;
- 1.2.6 Немедленно сообщать руководителю о несчастном случае или внезапном заболевании и возникновении ситуации, которая создаёт угрозу жизни и здоровью людей;
- 1.2.7 Знать необходимые приемы и уметь оказывать первую помощь;

- 1.2.8 Выполнять только работы, порученные администрацией ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»;
- 1.2.9 При выполнении работ быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.

1.3. Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса демонстрационного прибора или неисправном электрическом шнуре и электрической вилки;
- ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха демонстрационного прибора во время его работы;
- ожоги при касании защитного кожуха демонстрационного прибора во время его работы;
- пожароопасность.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Установить проекционную аппаратуру с противоположной стороны от выхода из помещения.
- 2.2. Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений.
- 2.3. Заземлить корпус прибора, имеющего клемму «Земля».
- 2.4. Убедиться в исправности рабочего освещения.
- 2.5. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также в исправности линз объектива и наличии защитного кожуха.
- 2.6. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Не подключать демонстрационный прибор к электрической сети влажными руками.
- 3.2. Включить прибор и убедиться в его нормальной работоспособности, а также в работе охлаждающего вентилятора.
- 3.3. Во время демонстрации кинофильмов, слайдов и презентаций в помещении должно присутствовать количество людей, не превышающее количество посадочных мест в зале.
- 3.4. Не касаться защитного кожуха демонстрационного прибора во время его работы.
- 3.5. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком не снимать защитный кожух во время работы демонстрационного прибора.
- 3.6. Не оставлять работающую аппаратуру без присмотра.
- 3.7. Перед закрытием помещений убедиться в их пожарной безопасности, отключить электроприборы, выключить свет.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. При возникновении неисправности в работе аппаратуры отключить ее от

- электрической сети. Работу продолжать после устранения неисправности.
- 4.2. При несчастном случае необходимо сообщить о случившемся администрации ГБОУДО ДТДиМ «Восточный», оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. Принять меры к сохранению обстановки, предшествующей происшествию, если это не сопряжено с опасностью и не влечет причинения материального ущерба.
- 4.3. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре администрации ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» и приступить к тушению возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Выключить аппаратуру и после ее охлаждения вентилятором отключить от электрической сети.
- 5.2. Убрать используемый инвентарь, материалы и инструменты на установленные места.
- 5.3. Сообщить руководителю обо всех замеченных недостатках.

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по безопасности _____ Войлоков М.А.

Специалист по охране труда _____ Титаренко И.М.