

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА МОСКВЫ  
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВОСТОЧНЫЙ»  
(ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»)

Мотивированное мнение выборного  
органа первичной профсоюзной организации  
учтено (протокол от 31.08.2018 № 2)

Председатель первичной профсоюзной  
организации

М.А. Войлоков

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»

от 31.08.2018 № 447/21

Директор

А.А. Гурченкова

## ИНСТРУКЦИЯ

### ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОЙ ВОДООЧИСТКИ.

ИОТ – 072 - 2018

#### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

- 1.1. К работе лаборантом химической водоочистки допускается специалист не моложе 18 лет, прошедший инструктаж по охране труда, курс целевой подготовки, медицинский осмотр и не имеющий медицинских противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Опасные производственные факторы:
  - отравление парами хлора;
  - травмирование рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и колющим инструментом;
  - снижение зрения при плохом освещении.
- 1.3. При работе необходимо использовать спецодежду и СИЗ: халат х/б, фартук прорезиненный, перчатки резиновые, защитные очки.
- 1.4. Лаборант обязан выполнять правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.5. Соблюдать требования пожарной безопасности, лаборант должен знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими; знать пути эвакуации из здания ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» на случай возникновения угрозы пожара или другой чрезвычайной ситуации.
- 1.6. В процессе работы необходимо соблюдать правила личной гигиены, поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего рабочего дня.
- 1.7. Лабораторная посуда, химические реактивы должны храниться в специальном закрывающемся на ключ шкафу.

- 1.8. При несчастном случае оказать помощь пострадавшему и сообщить об этом своему непосредственному руководству или дежурному администратору.
- 1.9. Запрещается употребление спиртных напитков, а также приступать к работе в состоянии алкогольного опьянения. Запрещается курение на рабочем месте.
- 1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда и технике безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.**

- 2.1. Надеть спецодежду; подготовить и проверить исправность СИЗ.
- 2.2. При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений сообщить об этом руководителю. Пользоваться и применять в работе неисправное оборудование и приспособления запрещается.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

- 3.1. Ходить только по установленным проходам и площадкам.
- 3.2. Не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения.
- 3.3. Контролировать температуру воды в бассейнах: в малом t воды 26-28°C ; в большом t воды 29-31°C. Влажность воздуха до 60%.
- 3.4. Контролировать содержание остаточного хлора в воде (не менее 0,5 мл/л).
- 3.5. Не реже 1 раза в 4 часа производить отбор пробы воды и определение остаточного хлора.

## **4. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.**

- 4.1. При опасности отравления хлором не следует бежать, так как при движениях стелющийся хлор может быть поднят воздушными потоками.
- 4.2. В случае неожиданного появления хлорного газа работник, не имеющий противогаза, должен задержать или остановить дыхание, воздержаться от кашля и резких движений, закрыть рот и нос платком и осторожно выбраться с зараженного участка здания.
- 4.3. При возникновении пожара вывести из помещения людей, немедленно сообщить о возгорании своему непосредственному руководителю или администратору ГБОУДО ДТДиМ «Восточный». Попытаться погасить очаг возгорания первичными средствами пожаротушения, если погасить не удастся, сообщить по телефону «(495)305-29-74» в ближайшую службу пожарной безопасности.
- 4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить электроприбор от сети, освободить пострадавшего от травмирующего фактора, оказать первую помощь и сообщить о несчастном случае администратору ГБОУДО ДТДиМ «Восточный». При необходимости


отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

- 5.1. Сделать в журнале запись показаний проб воды.
- 5.2. Привести рабочее место в порядок.
- 5.3. Снять спецодежду и убрать ее на место хранения.
- 5.4. Принять горячий душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

**СОГЛАСОВАНО:**

Специалист по безопасности  \_\_\_\_\_ **Войлоков М.А.**

Специалист по охране труда  \_\_\_\_\_ **Титаренко И.М.**